



MILJØLABORATORIET

DANAK
TEST Reg. nr. 305Analyserapport nr. 35240/08
DrikkevandHenrik Hansen
Baunebjergvej 4
4623 Lille-SkensvedUDTAGN. TIDSPUNKT: 24/11/2008 kl. 10.00
MODTAGET PÅ LAB.: 24/11/2008 kl. 12.00UDTAGET AF : JPH
ÅRSAG : Opf. 20427
REKVIRENT NR. : 713219
ANALYSER BEGYNDT: 24/11/2008
UDSKRIVNINGSDATO: 28/11/2008REKVIRENT: Henrik Hansen
PRØVESTED: Baunebjergvej 4
(713219) Baunebjergvej 4, 4623 Lille-Skensved
Udtaget: Køkkenhane

PRØVE NR.:	35240/08	KVALITETSKRAV		ENHED	ANALYSEMETODE
	Normal bakt. -vurdering +PRTG.	Note 1.	Note 2.		
Prøvetagning, enkeltvandforsyn	+				DS 2250, 1/1983
Temperatur, prøvetagning	7.8			°C	Feltmåling
Coliforme bakterier (168)	<1	<1	<1	Antal/100 ml	Colilert Quantity-Tray
E. coli (168)	<1	<1	<1	Antal/100 ml	Colilert Quantity-Tray
Kimtal i GEA, 22°C (168)	6	50	200	Antal/ml	DS/EN ISO 6222
Kimtal i GEA, 37°C (168)	2	5	20	Antal/ml	DS/EN ISO 6222

TEGNFORKLARING: < Mindre end; > Større end; i.p. Ikke påvist; - Ikke udført; ± Analysen er ikke omfattet af en akkreditering. Kvalitetskrav refererer til drikkevandsbekendtgørelse nr. 1449 af 11. december 2007.
Note 1: Værdi ved afgang fra vandværk. Note 2: Værdi ved indgang til ejendom.

Et tal i parentes efter analysens navn angiver underleverandørens akkrediteringsnummer. Resultater gælder kun for den analyserede prøve. Oplysning om analysekvalitet, herunder detektionsgrænser og usikkerhed, kan rekvireres ved henvendelse til laboratoriet. Analyserapporten må kun gengives i sin helhed. Anden gengivelse kræver skriftlig tilladelse.

BEMÆRKNINGER:


Annie Rasmussen

SENDT TIL: Køge Kommune, Teknisk Forvaltning

Henrik Hansen

Side 1 af 1

MILJØLABORATORIET 1/5
Telefon 70 10 72 72
miljob@miljob.dk
www.miljob.dkNYKØBING FALSTER
Herningvej 36 A
4800 Nykøbing Falster
Fax 54 84 15 70GLOSTRUP
Ørnebjergvej 1
2600 Glostrup
Fax 43 23 43 44NÆSTVED
Ved Åsen 1
4700 Næstved
Fax 70 10 73 73